

	<p>Lösemittelhaltige Systeme Tosadur 2K-Ferrubron Tosadur 2K-Lack 6700 PigaSil 70 glanz Tosanol Seidenglanzlack Ferrubron Rapid Boscanol Oelfarbe</p>												
Verarbeitung	<p>Streichen, rollen, spritzen.</p> <p>Obere Grenze der relativen Feuchtigkeit bei der Applikation und Trocknung 85%.</p> <p>Minimale/maximale Temperatur bei der Applikation und Trocknung 10 °C, max. 30 °C. Oberflächentemperaturen von > 30 °C vermeiden.</p> <p>Verdünnung Mit Wasser. Fließbecherpistole 5-10 %, Airless 0-10 %.</p> <p>Verbrauch Ca. 120-150 g/m² bei 30 µm Trockenschichtdicke.</p> <p>Reinigung der Geräte Mit Wasser, angetrocknete Farbe lässt sich mit Nitroverdüner entfernen.</p>												
Trocknung DIN EN 53150	<table> <tr> <td>Staubtrocken</td> <td>nach ca.</td> <td>45 min</td> </tr> <tr> <td>Griffest</td> <td>nach ca.</td> <td>1-2 h</td> </tr> <tr> <td>Überspritzbar</td> <td>nach ca.</td> <td>2 h nur mit lösemittelhaltigen Produkten</td> </tr> <tr> <td>Durchgetrocknet</td> <td>nach ca.</td> <td>16 h</td> </tr> </table> <p>Bosaqua 2K-Primer kann nach kurzer Antrocknungszeit forciert getrocknet werden. 15 min bei 60 °C 10 min bei 80 °C</p> <p>Bosaqua 2K-Primer darf erst nach 16 h mit wässrigen Beschichtungsstoffen überarbeitet werden.</p>	Staubtrocken	nach ca.	45 min	Griffest	nach ca.	1-2 h	Überspritzbar	nach ca.	2 h nur mit lösemittelhaltigen Produkten	Durchgetrocknet	nach ca.	16 h
Staubtrocken	nach ca.	45 min											
Griffest	nach ca.	1-2 h											
Überspritzbar	nach ca.	2 h nur mit lösemittelhaltigen Produkten											
Durchgetrocknet	nach ca.	16 h											
Besonderer Hinweis	<p>Die jeweiligen auf das zu behandelnde Bauteil anwendbaren SMGV/BFS und SIA Normen und Richtlinien sind zu beachten. SMGV Checklisten,</p>												
Sicherheitsdaten	<p>Abfallcode 08 01 12 Komp. A / 08 01 11 S Komp. B</p> <p>Kennzeichnung / Transportvorschriften / Sicherheitsratschläge Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.</p>												

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch